



**ACHTUNG:**

Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.



07.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Montageanleitung Elementverbinder

Bezeichnung


FOB_MO_0002

lfd. Nr.


1



2



3



21.11.2012

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Montageanweisung höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung


FOB_MO_0008

lfd. Nr.




DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione


RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon




2-Sitzer ALR




2-Sitzer ALR/R




2-Sitzer o.A




1,5-Sitzer (med.) ALR




1,5-Sitzer (med.) AL/R



1,5-Sitzer (med.) o.A




Longchair (groß) AL/R



Longchair freistehend (groß) AL/R


A	Höhe 40mm	B	Höhe 35mm	C	D	E	F	Modellnummer 32486
								Stand 10.11.2023
Gleiter	Stützfuß							Revision 02
Werkseitig	Kundenseitig							Verfasser IKR




FOB_FU_0482

(DE) Fuß / Position
 (EN) Foot / Position
 (NL) Poot / Positie
 (IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция
 (FR) Pied / Position
 (ES) Pie / Posición
 (TR) Ayak / Pozisyon



(A) Höhe 40mm	(B) Höhe 35mm	(C)	(D)	(E)	(F)	Modellnummer 32486
						Stand 10.11.2023
Gleiter	Stützfuß					Revision 02
Werkseitig	Kundenseitig					Verfasser IKR
 						Seite 2 - 2