

Lorenzo


5 Door Swing Wardrobe

Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Home Centre experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.

For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

Pease cover floor with Corrugated Board / paper to avoid scratches/damages to floor



لورينزو خزانة ملابس ذات 5 أبواب دليل التجميع والتركيب

شكراً لشرائكم من هوم سنتر، يسرنا أن تكون تجربتكم معنا مليئة بالمتعة ومن ضمنها فك الغلاف وتركيب المنتج الخاص بكم.


ومن أجل راحتكم فقد وضعنا في عين الاعتبار أن تكون التعليمات سهلة قدر الإمكان وعلى أي حال، إذا كان لديكم شك أو أي استفسار عن الماهية التقنية لبعض المنتجات، الرجاء الاتصال بالفني المختص لتجنب أي تلف ينجم عن التركيب الخاطئ، ويمكنكم اتباع هذه التعليمات بعناية للحصول على الفائدة القصوى من مشترياتكم بأقصر وقت.

لتركيب بشكل قائم فقط
يرجى تغطية الأرضية بالورق المقوى أو الكرتون لتجنب حدوث خدوش أو تلف للأرضية

Item Description : Lorenzo
5 Door Swing Wardrobe
Oak/Ivory

Dimension: 230 x 61,5 x 223 cm


Required: مطلوب



Fixing Time - 180 minutes

QF06350-A

Tools Needed: المعدات المطلوبة



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



MIX

Wood | Supporting
responsible forestry

FSC® C011298

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

دليل تعليمات التركيب

الرجاء التأكد من وجود جميع القطع المذكورة أدناه قبل البدء بالتركيب، وفي حال عدم توفر أي قطعة منها، الرجاء الإتصال بشركة هوم سنتر للإستبدال.

Parts supplied for assembly


الأجزاء المتوفرة للتركيب




Hardware supplied for assembly

الخردوات المتوفرة للتركيب

A
22x23x40 mm
(X4)




B
12x21x22 mm
(X36)




C
Ø5x16,5 mm
(X12)




D
Ø5x15 mm
(X12)




E
35,5x23x15 mm
(X12)



F
Ø8x75 mm
(X6)




G
Ø15x13 mm
(X18)




H
Ø7x10 mm
(X12)



I
Ø5x19,5 mm
(X6)




J
Ø16x1mm
(X4)




K
Ø9x12 mm
(X36)




L
Ø20x15 mm
(X18)



M
Ø7x42 mm
(X12)




N
Ø7x45 mm
(X6)




O
Ø8x2 mm
(X10)




P
Ø20
(X18)




Q
Ø3,5x15 mm
(X9)




R
49x15x3 mm
(X8)



S
100x20x8/1 mm
(X2)




T
Ø4x15 mm
(X4)




Hardware supplied for assembly

الخردوات المتوفرة للتركيب

U
Ø4,8x20 mm
(X8)



V
Ø8x45 mm
(X6)




W
Ø1,2x25 mm
(X16)




X
Ø4x10mm
(X16)




Y
44x28x14 mm
(X12)



Z
Ø5x10 mm
(X9)




AA
78x32x15 mm
(X2)



AC
Ø9mm
(X6)




~~**AB**
Ø4x23 mm
(X6)~~



EA
H.30mm - L.904mm
(X2)




DA
1090x37,5x20 mm
(X3)




x2



BA
Ø35mm, FK5
(X4)



BB
H=2mm
(X4)




BC
Ø3,5x15 mm
(X8)




x3



CA
Ø35mm, FK8
(X4)



BB
H=2mm
(X4)



BC
Ø3,5x15 mm
(X8)







Step 1


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damage.
Do not tighten the bolts before finishing all steps.

الخطوة 1

ملاحظة: إن إهمال أي خطوة قد يسبب أضراراً أو تركيب غير مناسب.
لا تقم بشد البراغي قبل إنهاء جميع الخطوات.



Parts الأجزاء




Hardware الخردوات

K
Ø9x12 mm
(X24)






E
35,5x23x15 mm
(X12)




Step 2

الخطوة 2




Parts الأجزاء




Hardware الخردوات

L
Ø20x15 mm
(X18)



AA
78x32x15 mm
(X2)



J
Ø16x1 mm
(X4)





T
Ø4x15 mm
(X4)




Step 3

الخطوة 3



Parts الأجزاء


6 x 2 pcs



Hardware الخردوات

R

49x15x3 mm
(X4)







W

Ø1,2x25 mm
(X8)



Step 4

الخطوة 4



Hardware الخردوات


C
Ø5x16,5 mm
(X12)



D
Ø5x15 mm
(X6)








F
Ø8x75 mm
(X6)



Step 5

الخطوة 5



Hardware الخردوات


D

Ø5x15 mm
(X6)





M

Ø7x42 mm
(X12)



Step 6

الخطوة 6




Hardware الخردوات




G
Ø15x13 mm
(X3)




Step 7



الخطوة 7




Parts الأجزاء





Hardware الخردوات

Y
44x28x14 mm
(X2)



K
Ø9x12 mm
(X2)











Hardware الخردوات

G
Ø15x13 mm
(X3)




Step 9

الخطوة 9





Hardware الخردوات

Y
44x28x14 mm
(X2)



K
Ø9x12 mm
(X2)








Hardware الخردوات

G
Ø15x13 mm
(X3)




Step 11

الخطوة 11




Hardware الخردوات

V
Ø8x45 mm
(X3)




A
22x23x40 mm
(X1)




Step 12

الخطوة 12




Parts الأجزاء

7 x 1 pcs



Hardware الخردوات

R
49x15x3 mm
(X2)



W
Ø1,2x25 mm
(X4)








A
22x23x40 mm
(X1)



Step 13

الخطوة 13




Hardware الخردوات

I
Ø5x19,5 mm
(X3)





N
Ø7x45 mm
(X3)







Step 14

الخطوة 14




Parts الأجزاء





Hardware الخردوات

Y
44x28x14 mm
(X2)





K
Ø9x12 mm
(X2)



Step 16

الخطوة 16






Hardware الخردوات

G
Ø15x13 mm
(X3)




Step 17

الخطوة 17






Hardware الخردوات

Y
44x28x14 mm
(X2)




K
Ø9x12 mm
(X2)





Step 19


الخطوة 19



Hardware الخردوات


G
Ø15x13 mm
(X3)






Hardware الخردوات

V
Ø8x45 mm
(X3)




A
22x23x40 mm
(X1)




Step 21

الخطوة 21




Parts الأجزاء

5 x 1 pcs



Hardware الخردوات


R
49x15x3 mm
(X2)



W
Ø1,2x25 mm
(X4)






A
22x23x40 mm
(X1)



Step 22

الخطوة 22




Hardware الخردوات

I
Ø5x19,5 mm
(X3)





N
Ø7x45 mm
(X3)







Step 23

الخطوة 23




Parts الأجزاء





Hardware الخردوات

Y
44x28x14 mm
(X2)





K
Ø9x12 mm
(X2)



Step 25

الخطوة 25



Hardware الخردوات


G

Ø15x13 mm
(X3)




Step 26

الخطوة 26




Hardware الخردوات


Y
44x28x14 mm
(X2)




K
Ø9x12 mm
(X2)







Parts الأجزاء	Hardware الخردوات
12 x 2 pcs 13 x 1 pcs	B 12x21x22 mm (X18)






Hardware الخردوات

H
Ø7x10 mm
(X12)




Step 30







الخطوة 30



Hardware الخردوات




S
100x20x8/1 mm
(X2)






Step 32

الخطوة 32



Parts الأجزاء








Hardware الخردوات

B
12x21x22 mm
(X18)




Step 33

الخطوة 33




Hardware الخردوات

P
Ø20mm
(X18)




EA
H.30 x L.904mm
(X2)



Step 35


الخطوة 35



Hardware الخردوات





BB

H=2mm
(X4)




Step 36

الخطوة 36




Parts الأجزاء



Hardware الخردوات

BA
Ø35mm, FK5
(X8)




BC
Ø3,5x15 mm
(X16)





O
Ø8x2 mm
(X4)





Step 38


الخطوة 38



Hardware الخردوات





BB

H=2mm
(X4)




Step 39

الخطوة 39



Parts الأجزاء



Hardware الخردوات

CA

Ø35mm, FK8
(X4)



BC




Ø3,5x15 mm
(X8)





O

Ø8x2 mm
(X2)












Hardware الخردوات

U
Ø4,8x20 mm
(X8)




Step 42

الخطوة 42



Hardware الخردوات

BB
H=2mm
(X8)







X
Ø4x10 mm
(X16)




Step 43

الخطوة 43



Parts الأجزاء



Hardware الخردوات

CA

Ø35mm, FK8
(X4)



BC




Ø3,5x15 mm
(X8)



O





Ø8x2 mm
(X2)





Step 45

الخطوة 45



Hardware الخردوات

Z

Ø5x10 mm
(X3)




Q

Ø3,5x15 mm
(X3)







DA

190x20X37,5 mm
(X1)




Step 46

الخطوة 46



Parts الأجزاء


14 x 1 pcs



Hardware الخردوات

CA

Ø35mm, FK8
(X4)



BC




Ø3,5x15 mm
(X8)



O





Ø8x2 mm
(X2)





Step 48

الخطوة 48



Hardware الخردوات

Z

Ø5x10 mm
(X6)




Q




Ø3,5x15 mm
(X6)



DA

190x20X37,5 mm
(X2)



















Hardware الخردوات

AC
Ø9mm
(X6)









Lorenzo

5 Door Swing Wardrobe

لورينزو خزانة ملابس ذات 5 أبواب

Dimension: 230 x 61,5 x 223 cm

Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT FOR YEARS OF ENJOYMENT TO COME.

Do not expose your furniture to any liquids.
Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.
For stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.
Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaners and spray polishes on wood.
Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness. Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.
Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.
Do not place rubber or plastic materials on the wood finish. Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.
Never place hot objects on any furniture surface.
Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.
Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth. Abrasive build up can cause damage a finish over time.
Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or a touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

دليل تعليمات العناية والتنظيف للأثاث الجديد الخاص بك

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي ستساعدك على الحفاظ على الأثاث وحمايته لضمان أنتفاعك به للأعوام قادمة.

لا تعرض الأثاث لأي سوائل
يجب أن يتم مسح كافة السوائل فوراً بقماش رطبة ناعمة في اتجاه حبيبات وعروق الخشب.
بالنسبة للأسطح الحجرية يجب أن يتم وضع منشفة ورقية على السوائل فوراً لامتصاصها ثم يتم تجفيفها لتجنب البقع.
لا تعرض الأثاث لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة أو وحدات مكيفات الهواء أو النوافذ المفتوحة أو الرطوبة.
قد يؤدي تعرض الأثاث لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة لفترات طويلة إلى أن يبهت لونه.
قد تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى تشقق الخشب وتصدعه.
لا تضع مواد مصنوعة من البلاستيك أو المطاط على الخشب
قد تتفاعل المواد الكيميائية التي يحتويها البلاستيك أو المطاط مع الخشب إذا تركت ملامسة له لفترة زمنية طويلة.
ضع لبادة أو قطعة فلين تحت الأكسسوارات لتجنب حدوث أي علامات.
لا تضع أشياء ساخنة على سطح الأثاث
احرص دائماً على وضع واقعي بين سطح الأثاث والأشياء الساخنة لحماية الأثاث.
نظف الغبار بقطعة قماش رطبة ونظيفة وخالية من الوبر والأنسجة الكتانية
تعمل إزالة الغبار بانتظام على منع تكومه على سطح الأثاث والذي قد يؤدي إلى تلفه بمرور الوقت.
من الممكن إخفاء الخدوش والعلامات باستخدام مزيل الخدوش والذي يمكن شراؤه من محلات الدهانات أو الخردوات.

