



900A

## Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 23.02.2022






1.



2.







| Beschlagübersicht |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)               | <br>Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax |
| (B)               | <br>Bolzen für Mittelwand                       |
| (E)               | <br>Bolzen mit Feingewinde                      |
| (F)               | <br>Bodenträger                                 |
| (G)               | <br>Kleiderstangenhalter                        |
| (K)               | <br>Spax 4x35                                  |
| (X)               | <br>Holz-Dübel 8x40                           |

Aufbaupersonal:



3.





**4.**


| Beschlagübersicht |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| (A)               | <br>Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax |
| (B)               | <br>Bolzen für Mittelwand                       |
| (E)               | <br>Bolzen mit Feingewinde                      |
| (F)               | <br>Bodenträger                                 |
| (G)               | <br>Kleiderstangenhalter                        |
| (K)               | <br>Spax 4x35                                   |
| (X)               | <br>Holz-Dübel 8x40                             |

**5.**

Kranzleiste



## Scharniermontage



Seite 2 von 2

**TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr**


Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.

852G

Bett mit Stauraum-Set


Stand: 23.02.2023

1.





| Beschlagübersicht |                       | Stück | Beutelnr. |    |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------|----|
| A                 | M6x12 Bettenschrauben | 24    | 21        | 3x |
| B                 | Einhängewinkel        | 4     | 24        |    |
| G                 | Stützfuss             | 1     |           |    |
| E                 | Spax 4x17             | 8     |           |    |
| 27                | Verbindungsblech      | 2     |           |    |
| U                 | Euro Schraube 6,3x12  | 24    |           |    |
| O                 | Eckwinkel             | 4     |           |    |
| U                 | Spax 3,5x17           | 8     |           |    |
| U                 | Euro Schraube 6,3x12  | 8     |           |    |
| L1                | Euro Schraube 6,3x25  | 8     |           |    |

Aufbaupersonal:



2.



**3.****4.**