



VENTA

Art. 3560886




Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, festzuziehen.
Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.
Achtung: Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für die Sicherheit.

67910

Teil Nr. Pieces No. Kārtas nr.	Anzahl Quantity Skaits	Kasten Nr. Colli No. Kastes nr.	Maß, mm Dimensions, mm Izmēri, mm	
1	1	1/2	1200 x 554 x 18	
2	1	1/2	664 x 530 x 18	
3	1	1/2	664 x 530 x 18	
4	1	1/2	1196 x 531 x 18	
5	1	1/2	1158 x 62 x 18	
6	2	1/2	1158 x 62 x 18	
7	1	1/2	1158 x 62 x 18	
8	3	2/2	1194 x 493 x 205	
15	1	1/2	1169 x 674 x 3,2	
40	2	1/2	208 x 56 x 34	
41	2	1/2	208 x 56 x 34	
42	2	1/2	1041 x 45 x 18	
43	2	1/2	434 x 45 x 18	

67910





H1
(x36)



D17
(x40)



D3
(x40)



D36
(x10)




D197
(x8)



D196
(x8)



D198
(x8)




A193
(x1)
13mm (M8)



C31
(x2)
Ø14xØ7,4x1,6



A110
(x2)




H12
(x2)




A65
(x4)



A25
(x4)



E87
(x1)
485mm



A5
(x1)


LV Godātais pircēj, šeit Jums ir iespēja izmērīt pievienotās skrūves.

UK Dear customer, here you have the possibility of measuring the supplied screws.

D Sehr geehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit mitgelieferte Schrauben nachzumessen.



1



34mm 51mm

40

D198
D198


D198

34mm 51mm

41

D198

D198
(x4)



2

34mm 51mm

D198

41



D198

34mm 51mm

D198
D198

40

D198
(x4)






3

H1
(x8)

D3
(x4)


D196
(x4)



4

D197
(x4)

A5
(x1)




5

H1
(x4)

D3
(x8)

D196
(x4)




67910

6



D197
(x4)

A5
(x1)





7

D17
(x12)





67910

8




9


D17
(x6)






67910


10



A193
(x1)




11



D3
(x16)

H1
(x8)



10-18




67910

12


D3
(x12)



H1
(x4)


D17
(x8)




67910

13





14



67910

15




67910

16


H1
(x12)

A25
(x4)




A65
(x4)



E87
(x1)




12x





67910

17

D17
(x14)




18






67910

19



X=Y


D36
(x10)





20


A110
(x2)





H12
(x2)


C31
(x2)




67910


21





I




II




III



I



II



III

67910

