


#### Jugendbett 100 x 200 cm Art.: 3104831








Ciekurkalna 1.linija 11 Riga, LV-1026, Lettland




Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, festzuziehen. Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.


- (LV)Godātais pircēj, šeit Jums ir iespēja izmērīt pievienotās skrūves.
- UK Dear customer, here you have the possibillity of measuring the supplied screws.
- D Sehr geehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit mitgelieferte Schrauben nachzumessen.





Poče Číslo Števil Antal a A rés	eil-Nr. ces-no. et. Nr. et detailů o detailu lka artikla av produkt sz száma j detalja  1 2 3	Anzahl Quantities Daudzums Množství Množstvo Znesek Antal Mennyiség Količina  2 1 1	Pac Ka Kra Ba Št Låd Dobo	olis-Nr. kage-no. stes nr. abice č. ilenie č škatle nummer oz száma oj kutije  2/2 1/2 1/2 1/2	Maß, Dimensio Izmērs Velikos Rozmery Velikos Storlek Méret, Veličina 2148 x 2 1148 x 2 1148 x 2	ns, mm , mm t, mm t, mm t, mm t, mm mm u mm 00 x 80 00 x 80 00 x 80 00 x 18	)	
	5	2 4		1/2	200 x 5 120 x 12			
	33	4		1/2	150 x 7			
		4	5	3	5			
6	6 7 33	1 6 33 33 33	33		VO		2	
H1		6 6 8 33 X8 98×30	A74		x8 M6xØ8/Ø15	D83	2	x6 Ø10/18
H1	6 737	x8 Ø8x30 x8	A74 A235		M6xØ8/Ø15 x6 Ø15/M6x70	D83   A172	2	Ø10/18 x1 6 mm
		x8 Ø8x30 x8 Ø7x44/44	A74 A235 D217		M6xØ8/Ø15 x6 Ø15/M6x70 x8 55/M6/10	-	2	Ø10/18 x1 6 mm x2 4 mm
H1   	P <sub>33</sub> P	x8 Ø8x30 x8 Ø7x44/44 x12	A74 A235 D217 D3		M6xØ8/Ø15 x6 Ø15/M6x70 x8	A172	2	Ø10/18 x1 6 mm x2

726









#### Nako m. 1 Schublade Art.: 3104824






Ciekurkalna 1.linija 11 Riga, LV-1026, Lettland




Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, festzuziehen. Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.



67217


50/16 2-3






3-3 50/16


#### Art.: 3049357







Ciekurkalna 1.linija 11 Riga, LV-1026, Lettland



Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, festzuziehen.


Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.

	D40	x6
	D19	11 mm
	D24	x3
	D21	
	1.0	x2
	L3	L=851mm
	D4	x30
	D1	
	450	x5
	A53	Ø15/M6x50
	Λ.	n x1
	A5	4 mm
	<b>D</b> 0.4	X2
	D31	
		x40
	A1	Ø3,5x15
	A133	x2
		(†);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
	H20	x2
		Ø8x50
		x12
	A89	6,2x12
		<i>F</i> I-∕∆ x12
	D138	
2		x3
3	D58	
3		x3


		N9		x2 Ø10x3	D58		х3
G88	x4 Ø35	G89	The i	x8 Ø35	A122	(†) (†)	x3 Ø3x20
H1	x5 Ø8x30	D209		x5 Ø10/18	E102		x5 Ø20

C	`	1
	`	•
C	X	)
C	4	)
(	7	•
•	٥	)
•	Č	5
	_	


Teil-Nr. Pieces-no. Enheds nr. Det. Nr.	Anzahl Quantities Antal Daudzums	Colis-Nr. Package-no. Pakke nr. Kastes nr.	Maß, mm Dimensions, mm Størrelse, mm Izmērs, mm	$\checkmark$
1	1	1/3	1344 x 550 x 18	
2	1	2/3	1814 x 522 x 18	
3	1	2/3	1814 x 508 x 18	
4	1	2/3	1814 x 522 x 18	
5	1	1/3	1344 x 550 x 18	
6	1	1/3	856 x 505 x 18	
7	1	1/3	414 x 505 x 18	
8	4	1/3	414 x 495 x 18	
9	2	3/3	1810 x 440 x 18	
10	1	3/3	1810 x 440 x 18	
11	5	1/3	150 x 75 x 35	
12	1	3/3	1824 x 870 x 3	
14	1	3/3	1824 x 428 x 3	
15	1	1/3	856 x 495 x 18	





D Sehr geehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit mitgelieferte Schrauben nachzumessen.





17/16 2-10
















17/16 8-10





17/16 9-10



17/16 10-10

# Schreibtisch Art.: 3282097








Ciekurkalna 1.linija 11 Riga, LV-1026, Lettland



Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, festzuziehen. Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.



- (LV)Godātais pircēj, šeit Jums ir iespēja izmērīt pievienotās skrūves.
- UK Dear customer, here you have the possibillity of measuring the supplied screws.
- D Sehr geehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit mitgelieferte Schrauben nachzumessen.

