

07.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Montageanleitung Elementverbinder

Bezeichnung


FOB_MO_0002

lfd. Nr.


1



2




3




DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione


RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon




1-Sitzer mit 2 Armlehnen




1,5 -Sitzer mit 2 Armlehnen
1,5 medium -Sitzer mit 2 Armlehnen




1 - Sitzer mit Armlehne links / rechts




1,5 - Sitzer mit Armlehne links / rechts
1,5 medium - Sitzer mit Armlehne links / rechts




1-Sitzer+ Abschluss links / rechts



1 - Sitzer ohne Armlehnen
1,5 - Sitzer ohne Armlehnen



Spitzecke klein




Kombiecke links / rechts

Befestigungsschraube









spax 5x40 mm / 1 Stück

A	Höhe 3,5cm											Modellnummer 32414
												Stand 22.10.2019
	Gleiter											Revision 00
	Werkseitig											Verfasser MVI



(DE) Fuß / Position
 (EN) Foot / Position
 (NL) Poot / Positie
 (IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция
 (FR) Pied / Position
 (ES) Pie / Posición
 (TR) Ayak / Pozisyon

 Longchair medium mit Armlehne links / rechts Longchair mit Armlehne links / rechts Longchair gross mit Armlehne links / rechts	 Hocker klein Hocker medium Hocker gross
 Zwischenhocker mini Zwischenhocker klein Zwischenhocker medium Zwischenhocker	 Abschlußhocker mini Abschlußhocker klein Abschlußhocker medium Abschlußhocker
 Hockerbank Hocker klein Hocker gross	 Longchair freistehend medium mit Armlehne links / rechts Longchair freistehend mit Armlehne links / rechts Longchair freistehend gross mit Armlehne links / rechts
 Winkelhocker links / rechts	 UBE-medium links / rechts

Befestigungsschraube

spax 5x40 mm / 1 Stück

 Höhe 3,5cm						Modellnummer 32414
						Stand 22.10.2019
Gleiter						Revision 00
Werkseitig						Verfasser MVI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						Seite 2 - 2