








Anschließend das Bett laut
Montageanleitung montieren!








4,5 x 25
006525
(2 x)




4,5 x 25
006525
(2 x)




6x6x17
(6 x)



Kopfteile




Kopfteile gepolstert



Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktsicherheitsgesetz) und für evtl. spätere Rückfragen (wie z.B. Demontage) auf.
Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Montageanleitung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.
Please retain this assembly instruction for product identification and all future references e.g. disassembly.

With all transfers or deliveries of this item this assembly instruction should always be forwarded.

0131222



Materialliste für (Holz-) Kopfteile,
Neigung 0° + 12°

096436	6 x	5 x 70	096399	4 x	6 x 35	096399	4 x
096274	1 x	SW 4	096348	2 x	12°	096348	2 x
			oder			096038	2 x
						0°	

096598	6 x	N6 x 20	096399	4 x	6 x 35	096399	4 x
096274	1 x	SW 4	096348	2 x	12°	096348	2 x
			oder			096038	2 x
						0°	

Materialliste für Kopfteile gepolstert,
Neigung 0° + 12°

096436	6 x	5 x 70	096399	4 x	6 x 35	096399	4 x
096274	1 x	SW 4	096348	2 x	12°	096348	2 x
			oder			096038	2 x
						0°	

Beachtungen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of fittings may be higher than listed because of universal fitting packages!



Materialliste für (Holz-) Kopfteile,
Neigung 0° + 12°


096436	10 x	5 x 70	096399	5 x	6 x 35	096399	5 x
096274	1 x	SW 4	096348	3 x	12°	096348	3 x
			oder			096038	3 x
						0°	

096598	9 x	N6 x 20	096399	5 x	6 x 35	096399	5 x
096274	1 x	SW 4	096348	3 x	12°	096348	3 x
			oder			096038	3 x
						0°	

Materialliste für Kopfteile gepolstert,
Neigung 0° + 12°

096436	10 x	5 x 70	096399	5 x	6 x 35	096399	5 x
096274	1 x	SW 4	096348	3 x	12°	096348	3 x
			oder			096038	3 x
						0°	

Beachtungen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of fittings may be higher than listed because of universal fitting packages!



Materialliste für (Holz-) Kopfteile,
Neigung 0° + 12°

096436	5 x	5 x 70	096399	4 x	6 x 35	096399	4 x
096274	1 x	SW 4	096348	2 x	12°	096348	2 x
			oder			096038	2 x
						0°	

096598	5 x	N6 x 20	096399	4 x	6 x 35	096399	4 x
096274	1 x	SW 4	096348	2 x	12°	096348	2 x
			oder			096038	2 x
						0°	


Materialliste für Kopfteile gepolstert,
Neigung 0° + 12°

096436	5 x	5 x 70	096399	4 x	6 x 35	096399	4 x
096274	1 x	SW 4	096348	2 x	12°	096348	2 x
			oder			096038	2 x
						0°	

Beachtungen können aufgrund von standardisierten Produktionsprozessen einen Überschuss an Beschlägen enthalten!
The content of fittings may be higher than listed because of universal fitting packages!



Kopfplatte



Kopfplatte gepolstert

