



VENTA

Art. 3560891




Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, festzuziehen.
Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.
Achtung: Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für die Sicherheit.

67989

Teil Nr. Pieces No. Kārtas nr.	Anzahl Quantity Skaits	Kasten Nr. Colli No. Kastes nr.	Maß, mm Dimensions, mm Izmēri, mm	
1	1	1/1	437 x 403 x 18	
2	2	1/1	1714 x 402 x 18	
4	1	1/1	437 x 403 x 18	
5	5	1/1	399 x 387 x 18	
6	1	1/1	1724 x 410 x 3,2	
40	2	1/1	208 x 56 x 34	
41	2	1/1	208 x 56 x 34	
42	2	1/1	282 x 45 x 18	
43	2	1/1	306 x 45 x 18	

67989





H1
(x20)




D36
(x8)



D17
(x16)



D3
(x16)



D63
(x20)




D197
(x8)



D196
(x8)




D198
(x8)




A193
(x1)
13mm (M8)




A1
(x1)



D28
(x1)



A5
(x1)



A2
(x1)



H12
(x1)


LV Godātais pircēj, šeit Jums ir iespēja izmērīt pievienotās skrūves.

UK Dear customer, here you have the possibility of measuring the supplied screws.

D Sehr geehrter Kunde, hier haben Sie die Möglichkeit mitgelieferte Schrauben nachzumessen.



1



34mm 51mm

40

D198
D198


D198

34mm 51mm

41

D198

D198
(x4)



2

34mm 51mm

41



D198

D198
D198

34mm 51mm

40

D198
(x4)







3

H1
(x8)

D3
(x4)


D196
(x4)



4

D197
(x4)

A5
(x1)




5

H1
(x4)

D3
(x4)

D196
(x4)





67989

6



$\frac{D197}{(x4)}$

$\frac{A5}{(x1)}$





7

$\frac{D17}{(x8)}$




67989


8






9



10




A193
(x1)



11



D3
(x4)

H1
(x4)




67989

12





13





67989

14




15





67989

16

D17
(x4)




17




67989



18




X=Y



D36
(x8)





19



D28
(x1)





A1
(x1)



67989



20

H12
(x1) A2
(x1)




21

D63
(x20)



22



67989