


1.




Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	12	72
(R)	Winkel für Kopfteil	2	
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	

Aufbaupersonal:





2.

! Anschraubreihenfolge !




3.






4.

Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	Einhängewinkel	4	24	
(C)	Z-Winkel	2	25	2x
(F)	Spax 4x20	24		
(U)	Euro Schraube 6,3x12	4		
(G)	Stützfuss	1	46	
(E)	Spax 4x17	16		
(O)	Eckwinkel	4		

Aufbaupersonal:


**5.**


6.**7.**

4.

Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.	
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	Einhängewinkel	4	24	
(C)	Z-Winkel	2	25	2x
(F)	Spax 4x20	24		
(U)	Euro Schraube 6,3x12	4		
(G)	Stützfuß	1		
(E)	Spax 4x17	16	46	
(O)	Eckwinkel	4		

Aufbaupersonal:

**5.**

6.**7.**