



**ACHTUNG:**

Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.



07.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Montageanleitung Elementverbinder

Bezeichnung


FOB_MO_0002

lfd. Nr.


1



2



3



21.11.2012

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Montageanweisung höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung


FOB_MO_0008

lfd. Nr.




DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione


RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon




2-Sitzer ALR




2-Sitzer ALR




2-Sitzer o.A




1,5-Sitzer (med.) ALR




1,5-Sitzer (med.) ALR



1,5-Sitzer (med.) o.A




Longchair (groß) ALR



Longchair freistehend (groß) ALR


A	B	C	D	E	F	Modellnummer
Höhe 40mm	Höhe 35mm					32486
						Stand 10.11.2023
Gleiter	Stützfuß					Revision 02
Werkseitig	Kundenseitig					Verfasser IKR



FOB_FU_0482

(DE) Fuß / Position
(EN) Foot / Position
(NL) Poot / Positie
(IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция
(FR) Pied / Position
(ES) Pie / Posición
(TR) Ayak / Pozisyon



(A)	Höhe 40mm	(B)	Höhe 35mm	(C)	(D)	(E)	(F)	Modellnummer 32486
								Stand 10.11.2023
Gleiter		Stützfuß						Revision 02
Werkseitig		Kundenseitig						Verfasser IKR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Seite 2 - 2