


SERVICEKARTE/SERVICECARD

Modellname/Modelname: BE-0826

Ausführung: Fichte massiv geölt
Finishing: solid oiled spruce


140x200

Modellnummer:
1014685




140x200

Modellnummer:
1014693




160x200

Modellnummer:
1014686




160x200

Modellnummer:
1014694




180x200

Modellnummer:
1014687




180x200

Modellnummer:
1014695





200x200

Modellnummer:
1014688



200x200

Modellnummer:
1014696



DE: Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein Beschlagteil oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel. +499503/5033-114 oder senden Sie uns eine E-Mail an kundendienst@3s-frankenmoebel.de. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Für andere Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Möbelhaus.

EN: Dear customer!

Are you missing a fitting part or is it defective? No problem! Use our service card!


Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:

Contact us by telephone on +499503/5033-114 or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.

Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.

Mail us the completed service card to enable processing.








For other complaints/damage to your furniture, please contact your furniture store directly.

							SW 4 	SW 5 	 Kx2
3,5x16  Ax54	 Bx8	4x45  Cx16	Ø10x40  Dx8	8x35  Ex8	M6x50  Fx8	6,3x60  Gx4	M6x60  Hx4	 Ix8	 Jx2

Grund der Beanstandung/Reason for appeal.....

Name/Name:.....Telefon/Phone:.....

PLZ/Place:.....Ort/Location.....Hause-Nr./Home-Nr.:.....






BETT/BED 0826 - MONTAGEANLEITUNG/ASSEMBLYINSTRUCTIONS

1	2x
2	1x
3	1x
4	1x
5	2x
6	4x
7	1x
8	3x
9	2x




40 Minutes



							SW 4	SW 5	 Kx2
3,5x16		4x45		Ø10x40		8x35			
Ax54	Bx8	Cx16	Dx8	Ex8	Fx8	Gx4	Hx4	Ix8	Jx2

1.



3,5x16



A x 32




B 8

Ø10x40



D x 8

2.



8x35



E x 8

M6x50




F x 8

SW 5



3.




4x45



Cx16

4.



6,3x60






Gx4

SW 4



5.



M6x60





Hx4

SW 4



6.



3,5x16




Ax10



Ix2






Jx2



Kx2

7.



8.