


Servicekarte / Service card

Modelname / Model name SZ-0132 Wäscheschrank / linen closet	Artikelnummer / article number 1003318	Ausführung / Version Kiefer massiv weiß gewachst Absetzungen weiß Solid pine, white waxed, white accents
--	--	--

71903



1 8x32 x38	28 x1	3 x34	4 x34	32 x1	6B H=3 x4	25 5,8x9 x8	29 x50	33 8mm x4
23 4x10 x8	8N x4	9 x1	10 x2	11 x4	12 x8	24 4x25 x10	30 x1	34 x16
13 585 x2	22 3,5x16 x14	15 x2	16 x1	17 x1	18 x3	27 x1	31 x5	35 x1
19 3,5x35 x31	20 3,5x30 x20	21 3,5x25 x8	38 11mm x4	26 5,8x19 x4				

Grund der Beanstandung:
reason for complaint:

Name:
name:

Strasse:
street:

Postleitzahl:
postal code:

Telefonnummer:
telephone number:

HausNr.:
house number:

Ort:
place:

DE: Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin!

Fehlt Ihnen ein Beschlagteil oder ist es Defekt? Kein Problem! Nutzen Sie unsere Servicekarte!

Unser Direkt-Bestellservice für fehlende/defekte Beschlagteile:

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter Tel.+499503/5033-114 oder senden Sie uns eine E-Mail an kundendienst@3s-frankenmoebel.de. Bitte geben Sie dabei folgende Pflicht-Informationen an: -> Auftragsnummer, Artikelnummer, Nummer des Beschlagteils, fehlende/defekte Menge, und den Grund der Beanstandung, ob es sich um ein defektes oder fehlendes Beschlagteil handelt. Tragen Sie die benötigte Menge ein. Mailen Sie uns die vollständig ausgefüllte Servicekarte zu, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Fändere Beanstandungen / Beschädigungen an Ihrem Möbelstück wenden Sie sich bittedirekt an Ihr Möbelhaus.

EN: Dear customer!

Are you missing a fitting part or is it defective? No problem! Use our service card!









Our direct ordering service for missing/defective fitting parts:

Contact us by telephone on+499503/5033-114 or send us an e-mail to kundendienst@3s-frankenmoebel.de.

Please include the following mandatory information: -> Order number, article number, number of the fitting part, missing/defective quantity, and the reason for the complaint, whether it is a defective or missing fitting part. Enter the required quantity.

Mail us the completed service card to enable processing.

For other complaints/damage to your furniture, please contact your furniture store directly.




SZ-0132

Wäscheschrank / linen closet

Artikelnummer / article number


1003318



1003320









1 8x32 x28	11 x4	3 x16	4 x16	30 x1	29 x50
28 x1	8N x4	27 x1	10 x2	18 x3	35 x1
19 3,5x35 x7	20 3,5x30 x20	21 3,5x25 x8	22 3,5x16 x10	23 4x10 x8	24 4x25 x10
31 x5	34 x16				






Aufbauzeit - 150 min.











3





4

5










6





7







8








9






10






11








13



14



Bitte hängen Sie die Türen plan ein.
Um eine gute Symmetrie der Türen zu erhalten ist es notwendig das bei der Montage der Rückwände der Schrank von einer zweiten Person in der Geraden gehalten wird. Die Rückwände werden dann den ausgerichteten Schrank stabilisieren.

